


TARİH 12.Eyl.22
 PLAKASI 06EB671
 MARKA/MODEL Ford Focus III Style 1.6 Tdci 115 Hp 4K
 MODEL YILI 2012 (Manuel Vites)
 KOLTUK SAYISI 5
 MOTOR TİPİ(CC) 1568 CC
 ŞAŞİ NUMARASI **9003

KM 177.012
 AKÜ ☐ ARIZALI ☐ YOK ☒ VAR
 RENK ☐ OPAK ☒ METALİK
 ANAHTAR ☒ VAR ☐ YOK
 RUHSAT ☒ VAR ☐ YOK
 ARAÇ TİPİ ☒ BİNEK ☐ TİCARİ ☐ A.Ticari
 YAKIT ☐ BENZİN ☒ DİSEL ☐ LPG



Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	☒ ORJ	☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			☐ HASAR
ÖN PANJUR			☐ HASAR
ÖN TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ÖN KAPI	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SOL İÇ DİREK	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA KAPI	☒ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	☒ ORJ	☒ BOY	☐ DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	☒ ORJ	☐ BOY	☒ DĞŞ
ARKA PANEL		☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			☐ DĞŞ ☐ HASAR
ARKA TAMPON		☐ ÇZİK ☐ EZİK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ
TAVAN	☒ ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ ☐ EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TABAN HALISI	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
TAVAN DOŞEMESİ	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
PASPASLARIN DURUMU	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
ARKA PANEL İŞLEMLİ	
SAĞ ÖN KAPI NOKTA EZİKLER VAR	
SAĞ ÖN CAM DİREĞİNDE NOKTA EZİK VAR	
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER VAR	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
1.136
4.466

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm	
Stepne, Lastik	4	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY
Stepne, Jant	☒ NOR	☐ HSR	☐ JKY

EKSPER RAPORU

MOTOR VE VİTES KUTUSU STANDARTLARINA UYGUN AKTİF DURUMDADIR

PERİYODİK BAKIMLARI KM VE ZAMAN PERİYODLARINA GÖRE SERVİS ORTAMINDA DÜZENLİ YAPILMIŞ

ERKAN ÇARK

Ekspertiz Bölüm Şefi







Oto Yıkama
Ciro Kırma
Pasta Cilâ
CLEAN AUTO
KARAFOD & CİLA
Boya Koruma
Motor Koruması
Seramik Kaplama